

L'hiver sur les chantiers

Vérifiez la température

En dessous de 10°C, des mesures s'imposent et la vigilance est de mise. Les risques sont nombreux : engourdissement des membres, engelures, problèmes circulatoires et articulaires, inflammation des bronches, hypothermie...

Brisez les formations de stalactites : elles peuvent blesser des personnes en cas de chute.

Évacuez les blocs de neige situés en hauteur qui risquent de s'effondrer ou de fragiliser votre toiture.

Installez un abri pour que les compagnons puissent se réchauffer et s'hydrater lors des pauses.

Faites tourner les moteurs afin de les conserver chauds.

Attention au verglas : balisez la zone de travail et versez du gros sel sur les zones glacées.